

Update-Information zur DSPTNC/Tracker-Firmware: Version 1.3

Firmware Version 1.3 ist ein generelles Fehlerbereinigungs-Update. Einige interne Strukturen wurden neu implementiert, um die Effizienz zu erhöhen und die Stabilität der Firmware zu verbessern. Wir empfehlen Firmware 1.3 anstelle der Version 1.2 einzuspielen, obwohl keine neuen Features hinzukommen. Speziell das Problem sporadischer Parameterinkonsistenzen zwischen TRConfig und dem DSPTNC/Tracker wird hierdurch behoben.

Der DSPTNC/Tracker sendet nun übrigens im Tracking-Mode sofort nach dem Einlesen gültiger GPS-Information die erste Positionsmeldung (APRS) aus und wartet nicht mehr zunächst das erste „Sleep-Intervall“ ab.